

Arbeitsauftrag:

Bestimme mit Hilfe des Mollierdiagramms die fehlenden Werte für die Luftzustände.

Temperatur t in °C	Relative Feucht φ in %	Absolute Feuchte X in g _{H2O} /kg _{Luft}
20	50	7,5
-10	100	1,8
5	90	5
37	10	4
55	10	10
33	40	12,5

